発表No.

110

車載用電池工程

# 封缶溶接機 シムトラLED照明故障件数削減

会社・事業所名 (フリガナ)

発表者名 (フリガナ)

プライムアースイーブイェナジー カブシキガイシャ ミャギョウジョウプライムアースEVエナジー株式会社 宮城工場

犬飼 貴亮



他拠点から集まった仲間達と 手を取り合い、知恵を出し合い ながら、最後まであきらめずに 問題解決を行ってきた活動です。





• 会社設立: 1996年12月


トヨタとパナソニックの合弁会社としてスタート本社所在地 静岡県 湖西市

・事業内容:HEV用ニッケル水素電池、リチウムイオン電池

の製造・販売を行っています。

・活動場所:本社 大森工場・境宿工場・宮城工場の 3工場があり、活動の舞台である「宮城工場」

は宮城県黒川郡大和町にあります。



| G | Cサー    | クルギ | 召介  | サーク       | フルスイング |       |         |           |       |      |     |       |
|---|--------|-----|-----|-----------|--------|-------|---------|-----------|-------|------|-----|-------|
| 本 | 部 登    | 録 番 | 号   | 1497–11   |        | サーク   | ル結成     | 诗诗        | 朝 202 | 1 年  | 10  | 月     |
| 構 | 成      | 人   | 員   | 13        | 名      | 月あた   | り 会 合   |           | 数     |      | 3   |       |
| 平 | 均      | 年   | 龄   | 33. 7     | 歳      | 1回あた  | - り 会 台 | 3 時 「     | 間     |      | 1   | 時間    |
| 最 | 高      | 年   | 龄   | 47        | 歳      | 会     | 合       | ı         | ま 就業時 | 間内・京 | 忧業時 | 間外·両方 |
| 最 | 低      | 年   | 龄   | 21        | 歳      | テーマ原  | 暦 · 社 タ | <b>小発</b> | 表 1   | 件目   |     | 1 回目  |
|   | (所属部署) | 宮:  | 城工均 | 易 宮城第2製造部 | 宮城保全2  | 2課 3係 | 1班      |           |       |      |     |       |



私達の職場は、<u>リチウム電池 生産設備の保全業務を担当</u>し、 主に事後保全、予防保全、改良保全を実施。 そして、日々知識と技能の習得に取り組んでいます。

#### EV サークルレベル把握(個人) 7/39



新人4名は、<u>問題解決ステップやQC手法の知識</u> と <u>改善技能などが不充分</u>。異動者や出向者の4名とは コミュニケーションを図る機会も少なく、<u>チームワークが取り難い</u>と言う弱みが ありました。

#### テーマ選定 9/39 「お客様へ一つでも多くの電池を届ける為に!!」 交替制保全の取り組み 『再発防止』 について



課方針のひとつ「再発防止」を軸に、取り組むテーマについて ティングを実施。

過去6ヶ月の再発故障の項目を挙げ整理し評価しました。

#### メンバー紹介 6/39 4 クルリー アドバイザ テーマリーダー 遠山 社員 峯松 班馬 加藤聯馬 faria.



メンバーは13名、アドバイザー 加藤職長、 サークルリーダー 峯松班長、テーマリーダー 遠山。 サークルの特徴は、他社からの出向、他部署からの異動、新人 の計8名がメンバーの半数以上を占めています。


#### サークルレベル把握(全体) 8/39 D-1 C-1 現状レベル X=2.2 C-2. D-2-現状レベル

## 【目標】チームみんなで力を合わせ、 Cゾーン ⇒ Bゾーンヘアップ

活動を通じて、新人メンバーの育成と、チームワークの向上を 目指し、サークルレベルをCゾーンからBゾーンへ目標設定しま

## テーマ選定 重要度、緊急度などで点数付け 評 価!!

X軸:QCサークルの平均的な能力



重要度、緊急度などで点数付けを行い評価した結果、 「シムトラLED照明故障」を取り組む事に決定。 シムトラとはシームトラッキング工法の事を言います。

#### EV 設備概要 11/39 封缶溶接機 概要 ①<u>ケースを溶接治具</u>に挿入 フタ ②フタとケース間を溶接 ケース ③溶接治具から ワーク取出し 溶接治具

封缶溶接機の概要です。


はじめに 前工程でフタをかぶせたケースを溶接治具に挿入し、 フタとケースの間を溶接、溶接治具からワークを取り出し次の 工程へ送ります。

次の工程へ

# 設備概要

3

5




シームトラッキング工法とは、 ケースを溶接治具に収める時、コンマ数ミリの溶接位置がバラ ついても、スキャナで読み取る事で<u>溶接位置を追従補正</u>し、 微調整が不要になる工法です。

6

Y = 2.4


10/39






ケースを上から見た図です。 通常は、スキャナで正しく読み取った基準となる溶接軌跡に 沿って溶接します。


LED照明に不具合が生じると、基準となる溶接位置をスキャナが誤検知し、溶接軌跡のズレが起き、溶接不良や、復旧作業が発生するため生産が出来なくなります。



問題の明確化です。 この6ヶ月でLED照明の<u>故障は18件発生。設備停止時間は495</u> <u>分、対応工数も延べ2215分</u>。生産減の要因となっています。



先す不具合再発件数を時間軸で層別。LED照明の交換、照度や露光時間の調整、レンズ汚れがあります。 次にパレート図で整理。LED照明の交換が14件(78%)と一番多く 攻める対象として決定。パレート図作成は新人の鈴木君が担当。



次に、問題点を掴むために<u>LED照明交換の内訳</u>を層別。 「LED照明の焦げ」が11件(79%)と一番多く、焦げに的を 絞って取り組みました。

# 現状把握 LED照明の焦げ状態を確認する



17/39

15

<u>焦げの状態</u>を メンバー全員で共有

そして、問題点である焦げたLED照明の状態をメンバー全員で共有。 正常品と比べ、明らかに焦げています。 目標設定 18/39 ENERGY






『<u>LEDの焦げ</u>』を、 『<u>2022年3月末 まで</u>』に、『<u>O件に撲滅する</u>』 を目標に取り組みました。



活動計画は、10月から3月までの6ヶ月間とし、 主なステップの担当は新人とベテラン社員をペアにして、 新人育成を図りました。



要因解析は、「シムトラLEDが焦げる」を特性に4Mで要因 を洗い出し、主要因を絞り込んでいきました。



主要因①<u>制御基板不良。</u>理由は<u>過去の類似の経験</u>から。 主要因②<u>冷却機能が無い。</u>理由は限界温度 超えを疑い。 主要因③<u>レーザー光が入る</u>。理由は<u>反射光の影響の有無と、</u> 全員の知識や経験を活かし、主要因を3つに絞り込みました。




「主要因①制御基板不良」の検証。 <u>基板を新品に交換</u>しても、1ヶ月のテストランで焦げが発生。 基板が原因ではありませんでした。




「<u>主要因②</u>冷却機能が無い」の検証。 初めに<u>カタログ</u>でLEDの作動温度<u>上限85℃を確認</u>。







対策案を評価。エアー吹付 冷却案を加藤職長に報告。しかし ランニングコストやCO2削減 の視点から断念、全員困り果てて いると杉原班長より「他部署の知恵を借りよう」と助言。専門 部署の今井さんより「窒素ガスを使って冷却しては?」



もともと、他の工程で使用している窒素ガスをLED冷却へ流用。



窒素ガスをLED冷却に有効活用することで低コストで実現。 まさに一石二鳥。 名付けて「窒素ガス冷却システム」の完成。 早速検証します。





「主要因③レーザー光が入る」を検証。よく設備を観察する ・上登台としている。 を、溶接レーザー反射光が溶接ヘッドやスキャナ以外の機器に も当たるのに、<u>なぜしEDだけ焦げてしまうのか?</u>と疑問。 LED照明をもっと詳しく調べてみよう!

#### 要因解析 ~検証③~






仮説 コリメータレンズに<u>逆から入ってきた</u> レーザー反射光が集中すれば L E Dを<mark>焦がす</mark>ことが出来る

緊急ミーティング開催!

検証のためにコリメータレンズ無しと逆向きの<u>照度を比較</u>。約4倍の光を集光させることが判明! この結果より、LEDが焦げる原因は、コリメータレンズに逆から入ったレーザー反射光が集中し、LEDを焦がしている。と仮説を立てました。



光の波長に詳しい青砥先生が講師をしてくれました 先ず、光には<u>波長毎に特徴</u>があり、例えば<u>車のUVカットガラス</u> は紫外線をカットしてくれます。新人4名が同じ原理で<u>溶接レー</u> ザーだけをカットしてくれるフィルターを探しました。

良さそうなのがありました!

## 要因解析 ~検証②~

先<del>ず検証</del> 温度測定結果





(69.4°C)




あきらめちゃいかん! 次を頑張ろう!

26/39

先ず検証。温度を70度以下に抑える事に成功。 

#### 要因解析 ~検証③~

28/39



早速調査のため<u>LED照明を分解。LEDとコリメータレンズ</u>の二つで構成。次にコリメータの特徴を調べ「光<u>を拡散且つ平行に出す</u>」性質である事が判明。「という事は、逆から入ってきたレーザー反射光はLEDに集中するのでは?」と推測。

#### 対策立案

30/39





対策立案のため 緊急ミーティングを実施。 対策立案のため 緊急ミーティングを実施。 「<u>保護メガネをLEDにかける?</u>」と冗談から「溶接用の<u>保護</u> ガラスやフィルターは無いかな」とアイデア、提案に発展。そこに高橋君が「波長って何ですか?」・・早速 <u>勉強会を実施</u>。

#### 対策立案




30



#### レーザーの反射光だけカットできるはず

溶接レーザーの反射光の波長だけを透過しないフィルタ 様々な情報の中から、条件に合う「IRカットフィルター」を 探し出しました。このフィルターはLEDの波長を透過し、 反射光の波長を透過させないと言う特徴を持っています。



早速フィルターの効果を検証 フィルターの有りと無しで<u>照度の比較</u>を実施。 フィルター有は無しに比べ<u>照度が約9割低減</u>。 フィルターの 効果確認が出来ました。これならLEDは焦げないはずです。

次に、「ログッドフィルターできょり可じるために、<u>成けのした</u> <u>D照明を改善し</u>フィルター付きLED照明を完成させました。 検証のため、<u>溶接強度や溶接ズレなどの品質条件</u>に問題が無い 事を関係部署と確認。更に1ヶ月のテストランを実施。

# IRカット フィルター フィルター付LED照明 完成!! 設備取付け 関係部署の力をお借りして無事、設置完了!! 溶接強度 O K ! 溶接ずれ無しOK! 安全最優先で頼むよ! 1ヶ月のテストランで検証 IRカットフィルターを取り付けるために、既存のLE

## 効果確認(有形の成果)


# 35/39 【効果の確認】シムトラLED照明 不具合再発件数 2021年4 ※※エ号 目標達成! 再発0件 継続中 焦げによるシムトラLED照明の故障を **月平均1.8件→0件へ撲滅** <u>効果金額</u>では照明器具<u>修理費も撲滅</u> 付随効果では他の不具合も無くなった

効果の確認。主要因①や主要因②の対策検証では効果が出ず、 あきらめかけたが根気強く取り組み、IRカットフィルターを 用いた対策で、LED照明の焦げをO件にする事ができ、目標 を達成。他の不具合も無くなり 現在も効果を継続中。

# サークルレベル把握(無形の効果)

# 36/39

34/39





X軸:QCサークルの平均的な能力

無形の効果です

対策

サークルレベル把握を行い、活動前と活動後を比較。

## サークルレベル把握(無形の効果)



35

33

## 標準化と横展状況

37/39



# ①問題解決ステップに沿った 進め方や<mark>運営力が向上</mark> ②<u>LED照明</u>やIRカットフィルターの 原理原則や<mark>専門知識が向上</mark> ③LED照明器具の内製化では 改善技能が向上 ④全員がひとつの目標に向かう事で <mark>ク</mark>が向上 レベルアップ !!

問題解決ステップに沿った「運営」やLED照明の「専門知識」が向上、フィルター付きLED照明の内製化では「改善技能」が向上。全員がひとつの目標に向かう事で「チームワーク」の向上が図れBゾーンヘレベルアップ。

標準化



36

38



# 6ラインすべて横展済み!

標準化では、LEDの取り付け方の要領書や管理方法など 5W1Hに沿って実施。6ラインすべてに横展開を実施済。

## 活動の振返り

38/39



37

《反省》

調査や要因解析が充分深く掘り下げるまで出来なかった。

#### 《気付き・得た事》

・仕組みや構造・原理を理解し解決に繋げた事で、自信につながった。 ・初参加するメンバーに教えながら活動した事で、全員がQC手法や 問題解決ステップのスキル向上が出来た。
・目標や問題を共有することでチームワークの向上につながった。

#### 《 今後の活動 》

·LED照明器の命数管理が出来る様に経過観察の実施。 ·残りの再発問題などにも取り組む。

若年層へ問題解決トレーニングの実施。 早期解決のため、他部署とコミュニケーションを図り問題を共有。

反省として<u>調査や要因解析が不充分</u>な面がありましたが 原理原則に沿った対策の重要性を学び、自信にもつながりまし た。今後は、経過観察でLED照明の適正な命数把握を実施、 他の再発問題などを取り組みます。



以上で発表を終わります。

ご精読いただき ありがとうございました。

40